

# Ford Streetka

Gebrauchtwagen:  
Ford Streetka  
„Elegance“



ARG-Automobile  
Andreas Reinhard Göb  
In der Dall 11  
36088 Hünfeld  
Telefon: 0 66 52 / 79 43 73  
Fax: 0 66 52 / 79 43 74  
[www.ARG-Automobile.de](http://www.ARG-Automobile.de)  
[info@arg-automobile.de](mailto:info@arg-automobile.de)



... die Preisfaszination beim Neuwagenkauf !!!

**Gebrauchtwagenangebot:** 13.08.2024

**Ford Streetka 1.6 „Elegance“, 70 kW**

**799,-- EUR**

differenzbesteuert

Erstzulassung:	09/2003	Kilometerstand:	108.200 km
Leistung:	70 kW / 95 PS	Hubraum:	1.599 cm <sup>3</sup>
Antriebsart:	Otto	Anzahl Zylinder:	4 Zylinder
Schadstoffklasse:	Euro 4	Feinstaubplakette:	4 (grün)
Antrieb:	Front Antrieb	Getriebart:	5-Gang-Schaltgetriebe
Außenfarbe:	Star-Silber-Met.	Innenausstattung:	Leder, schwarz
Verbrauchswerte: innerorts: 10,6 / außerorts: 6,4 / kombiniert: 7,9 / 189g CO <sub>2</sub>			

**Sicherheitsausstattung:** Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung / Front- und Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrerseite, Beifahrer-Airbag-Deaktivierung mit Warnleuchte in der Instrumententafel / Seitenaufprallschutz / Überrollbügel im Alu-Look / Zusatzblinkleuchten an den vorderen Kotflügeln / Wegfahrsperre.

**Technik:** Einzelradaufhängung vorne an McPherson - Federbeinen / Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet und Trommelbremsen, hinten / Servolenkung / Verbundlenker-Hinterachse / Zentralverriegelung mit Fernbedienung inkl. Kofferraumfernverriegelung.

**Außenausstattung:** Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar / Außenspiegel und Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert / Metalliclackierung / Nebelscheinwerfer / Stoffverdeck, manuell.

**Innenausstattung:** Ablagebox auf der Beifahrerseite / Ablagenetz zwischen den Sitzrückenlehnen Analoguhr / Drehzahlmesser / Dekor im „Aluminium-Look“ an den Belüftungsdüsen, Lenkradspeichen und Uhrumrandung / Fensterheber, vorne, elektrisch / Innenraumbelichtung zwischen den Sitzrückenlehnen / Klimaanlage, manuell inkl. Umluftschtung / Lederlenkrad im Sportdesign / Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende mit Abdeckung / Schaltknäuf in Aluminium / Staufach, abschließbar / Warnsignal „Licht an“.

**Sitze:** Fahrer- und Beifahrersitz, manuell höhenverstellbar / Kopfstützen, höhenverstellbar / Lederpolsterung: Sitzmittelbahnen und Kopfstützen in Leder; Sitzseitenpolster, Sitzrückseiten und Türeinsätze in Vinyl-Lederoptik / Sportsitze.

**Audiosystem:** Audiosystem „JVC“ mit RDS-Radio, CD-Player, 2 Lautsprechern und Kuzrstabtenne.

**Rad- / Reifenkombinationen:** Leichtmetellfelgen 6Jx16“ mit Reifen 195/45-16 / Reserverad: Stahlrad in 5.5Jx14 mit Reifen 165/60-14.

**ARG-Automobile - Andreas Reinhard Göb**

In der Dall 11 • 36088 Hünfeld • Telefon: (0 66 52) 79 43 73 • Telefax: (0 66 52) 79 43 74

Internet: [www.arg-automobile.de](http://www.arg-automobile.de) • e-mail: [arg-automobile@t-online.de](mailto:arg-automobile@t-online.de) • Steuer-Nr. : 018 821 60142  
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 - 12.00 und 14.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.30 - 14.00 Uhr

**Achtung: Fahrzeug ist in keinem verkehrssicheren Zustand und wird ausdrücklich als Bastler-Auto verkauft !!!**

## Ergänzende Angaben:

Nächste HU/AU:	keine HU - abgelaufen	Letzte Inspektion:	fällig
HSN/TSN:	8566 / 529	Sitzplätze:	2
Sommerreifen:	4x Kumho Ecsta SPT 195/45-16 84V auf Leichtmetallfelgen 6Jx16" Profiltiefe: ca. 7,0 mm		
Winterreifen:	4x Fulda Kristall 155/65-14 75T - Profiltiefen: ca. 6 - 7 mm je auf Leichtmetallfelgen 5,5x14"		
Positive Eigenschaften:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bremsen, vorne in gutem Zustand</li><li>- Klimaanlage, funktioniert bzw. kühlt sehr gut</li><li>- Sommer- und Winterbereifung in gutem Zustand und mit guten Profiltiefen</li><li>- Verdeck ist von der Vorbesitzerin erneuert worden</li><li>- Wenige Kratzer und Lackschäden an der Karosserie</li></ul>			
Vorhandene Mängel:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- ABS-Kontrollleuchte, aktiv</li><li>- Bremsleitungen, korrodiert</li><li>- Funkfernbedienung der Zentralverriegelung ohne Funktion</li><li>- Große Inspektion muss durchgeführt werden</li><li>- Korrosion mit teilweise Durchrostungen am Unterboden</li><li>- Kupplung verschlissen</li><li>- Motorkontrollleuchte, aktiv</li><li>- Türgriff auf der Fahrerseite ohne Funktion</li><li>- Weitere Mängel sind möglich</li></ul>			