

Skoda Fabia2

Gebrauchtwagen:
Skoda Fabia2 Combi
„Ambiente“



ARG-Automobile
Andreas Reinhard Göb
In der Dall 11
36088 Hünfeld
Telefon: 0 66 52 / 79 43 73
Fax: 0 66 52 / 79 43 74
www.ARG-Automobile.de
info@arg-automobile.de



... die Preisfaszination beim Neuwagenkauf !!!

Gebrauchtwagenangebot: 08.04.2025

Skoda Fabia2 Combi 1.4 „Ambiente“, 63 kW

3.900,-- EUR

differenzbesteuert

Erstzulassung:	06/2010	Kilometerstand:	333.600 km
Leistung:	63 kW / 86 PS	Hubraum:	1.390 cm ³
Antriebsart:	Otto	Anzahl Zylinder:	4 Zylinder
Schadstoffklasse:	Euro 4	Feinstaubplakette:	4 (grün)
Antrieb:	Front Antrieb	Getriebeart:	5-Gang-Schaltgetriebe
Außenfarbe:	Brillant-Silber-Metallic	Innenausstattung:	Stoff, schwarz / grau

Verbrauchswerte: innerorts: 8,6 / außerorts: 5,3 / kombiniert: 6,5 / 154g CO₂

Wir bieten einen Skoda Fabia Combi der zweiten Generation an, der ein toller Kleinwagen ist: übersichtlich, geräumiger Innenraum, großer Kofferraum, etwas erhöhte Sitzposition und passt mit einer Außenlänge von 4,25m in fast jede Parklücke. Auch die Unterhaltskosten fallen eher niedrig: die jährliche Kfz-Steuer beträgt nur 96,-- EUR und mit Typklasse 16 ist die Haftpflichtversicherung (Teilkasko: 14 / Vollkasko: 11) auch erschwinglich.

In der „Ambiente“-Ausstattung hat er viele Annehmlichkeiten mit an Bord: z. B. Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektrische Fensterheber, Radio mit CD/MP3-Player.

Das Fahrzeug ist in einem sehr guten und gepflegten Zustand, sowohl optisch als auch technisch. Der Motor inkl. Nebenaggregate (Lichtmaschine, Klimakompressor, Anlasser), Getriebe, Kupplung, Antriebswellen, Kabelbaum im Motorraum und Kühler wurden durch gebrauchte Teile von einem Spenderfahrzeug ersetzt bzw. getauscht. Das Spenderfahrzeug hatte eine KM-Laufleistung von 108.000 km. Wir haben eine große Inspektion durchgeführt (Ölwechsel mit Ölfilter / Luftfilter / Kraftstofffilter / Innenraumfilter / Zündkerzen / Bremsflüssigkeitswechsel) sowie den Zahnriemen mit Spannrollen und Wasserpumpe, Bremscheiben und -klötze inkl. Spritzbleche, vorne und die Querlenker, links und rechts komplett mit Traggelenk erneuert. Außerdem haben wir den Klimakondensator mit Trockner getauscht und Klimageservice, durchgeführt und die Anlage mit Kältemittel befüllt.

Die Profiltiefe der Ganzjahresbereifung beträgt zwischen 6 und 7 mm.

- Gebrauchtwagenangebot Skoda Fabia2 Combi 1.4 „Ambiente“ - siehe Seite 2 -

ARG-Automobile - Andreas Reinhard Göb

In der Dall 11 • 36088 Hünfeld • Telefon: (0 66 52) 79 43 73 • Telefax: (0 66 52) 79 43 74

Internet: www.arg-automobile.de • e-mail: arg-automobile@t-online.de • Steuer-Nr. : 018 821 60142

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 - 12.00 und 14.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.30 - 14.00 Uhr

Sicherheitsausstattung: Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) / Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag; Seitenairbags, vorne / Dreipunkt-Sicherheitsgurte, vorne höhenverstellbar mit Gurtstraffern und hinten (3 Stück) / Gurtanlegesignalisation für Fahrersitz / ISOFIX-Vorbereitungen auf den äußeren Rücksitzen / Kopfstützen, vorne und hinten (3 Stück) / Nebelscheinwerfer / Scheibenbremsen, vorne und Trommelbremsen, hinten / Servolenkung, elektrohydraulisch / Wegfahrsperre.

Komfortausstattung: Ablagefächer in den Türverkleidungen, vorne mit 1,5-l-Flaschenhalterin / Ablagefächer in den Türverkleidungen, hinten / Ablagefächer im Kofferraum / 2 Ablagefächer (Handschuhfächer) in der Armaturentafel (geschlossen, das untere Fach beleuchtet) / Aeroscheibenwischer, vorne / Fahrersitz, höhenverstellbar / Fensterheber, elektrisch vorne / Komfortblinken (1x Antippen = 3x Blinken) / Klimaanlage „Climatic“ mit Aktivkohlefilter / Lenksäule, höhen- und längeneinstellbar / Multifunktionsanzeige (Bordcomputer) / Pollen- und Staubfilter / Rücksitzbank, geteilt umklappbar (1/3 zu 2/3) / Scheibenwischer mit 4-stufiger Intervallschaltung / Steckdose 12V im Kofferraum / Taschenhaken im Kofferraum / Warnton bei nicht ausgeschaltetem Licht / Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.

Außenausstattung: Anhängervorrichtung, starr inkl. 13-poliger Steckdose / Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar / Außenspiegel, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe / Dachreling, schwarz / Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage / Metalllackierung / Seitenschutzleisten, schwarz / Wärmeschutzverglasung.

Musik und Kommunikation: Musiksysteem „Dance“ mit CD-Spieler, Abspielfunktion von MP3-Musikdateien auf CD, Lautsprechern, vorne und Dachantenne.

Innenausstattung: Gepäckraumabdeckung / Handschuhfach, beleuchtet / Innenleuchten, vorne und hinten / Lenkrad im 4-Speichen-Design / Leseleuchten, vorne / Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden / Sitzbezug „Domino, schwarz/grau“.

Rad- / Reifenkombinationen: Stahlfelgen 6Jx15“ mit Reifen 195/55-15 und Radabdeckungen / Stahlreserverad in Fahrbereifung.

Ergänzende Angaben:

Nächste HU/AU:	ab Verkauf neu	Letzte Inspektion:	große Inspektion neu
HSN/TSN:	8004 / AFZ	Sitzplätze:	5
Ganzjahresreifen:	4x Uniroyal AllSeason Expert2 195/55-15 88H auf Stahlfelgen Profiltiefe: 2x ca. 6mm und 2x ca. 7 mm		

Ergänzende Angaben:

Ausgeführte Service- und Instandsetzungsleistungen:

- Motor inkl. Nebenaggregate (Lichtmaschine, Klimakompressor, Anlasser), Getriebe, Kupplung, Antriebswellen, Kabelbaum im Motorraum und Kühler wurden durch gebrauchte Teile von einem Spenderfahrzeug ersetzt bzw. getauscht. Das Spenderfahrzeug hatte eine KM-Laufleistung von 108.000 km.
- Achsvermessung, durchgeführt
- Axialgelenke und Spurstangenköpfe der Lenkung, links und rechts, erneuert
- Bremsbacken, hinten inkl. Radbremszylinder erneuert und Trommelbremse gereinigt
- Bremsscheiben und -klötze inkl. Spritzbleche, vorne erneuert
- Gasfedern der Heckklappe, erneuert
- Große Inspektion durchgeführt (Ölwechsel mit Ölfilter / Luftfilter / Kraftstofffilter / Innenraumfilter / Zündkerzen / Bremsflüssigkeitswechsel)
- Keilrippenriemen, erneuert
- Klimakondensator, erneuert
- Klimageservice, durchgeführt und die Anlage mit Kältemittel befüllt
- Koppelstangen, vorne erneuert
- Scheibenwischer, vorne und hinten erneuert
- Querlenker, links und rechts komplett mit Traggelenk, erneuert
- Zahnriemen mit Spannrollen und Wasserpumpe, erneuert